

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Школа (нежилое помещение)  
1.2. Адрес объекта: 461531 Оренбургская область, Соль – Илецкий городской округ, с.Трудовое ул. Персиянова, д.20, телефон: 8(35336)34747  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1773,6 м<sup>2</sup>.  
- часть здания этажей (на 1 этаже 966 кв.м. на 2 этаже 806 кв.м).  
- наличие прилегающего земельного участка : 10634 м<sup>2</sup>  
1.4. Год постройки здания 1969 г., последнего капитального ремонта -2019 год.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2019г., капитального ремонта 2020-2030гг.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Трудовая средняя общеобразовательная школа » Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области, МОБУ « Трудовая СОШ»  
1.7. Юридический адрес организации : 461531 Оренбургская область, Соль – Илецкий городской округ, с. Трудовое ул.Персиянова, д.20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: организация предоставления образовательных услуг детей

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

маршрут движения пассажирского транспорта: нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.  
3.2.2 время движения (пешком) 15 мин..  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту : нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,2,3	1,2,3 14
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1	2,3, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1, 2,3,4, 9	8, 9, 4, 5, 6, 7, 15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	13, 7	9, 10, 11, 13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	8	12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	1	3,4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	1	1

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно-частично всем для разных категорий инвалидов

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **текущий 2019-2030 год в рамках исполнения программы «Доступная карта» программа «Доступная среда» 2019-2030 года, по обеспечению доступности объекта, по мере поступления средств.**

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** :

4.4.1. согласование на Комиссии: **нет**

1. **Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры): Нет**

2. **Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: Нет**

3. **Согласование с собственником объекта: Нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Сайт [zhivymeste.yandex.ru](http://zhivymeste.yandex.ru)

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты фотофиксации на объекте на 15 л.  
План МОБУ «Трудовая СОШ» на 1 л.  
Схема прилегающей территории МОБУ «Трудовая СОШ» на 1 л.

	Председатель рабочей группы, начальник отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа;
Балабанова Г.А. 	Заместитель председателя рабочей группы, специалист по социальной работе ГБУСО «КЦСОН в г. Соль-Илецке» ( по согласованию);
Фадеева О.Н. 	Секретарь рабочей группы, главный специалист отдела по жилищным и социальным вопросам администрации Соль-Илецкого городского округа;
Члены комиссии:	
Веккер Анна Павловна 	Председатель местного отделения «Всероссийское общество инвалидов»(по согласованию);
	Специалист I категории управления образования администрации Соль-Илецкого городского округа;
	Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа;
	Ведущий специалист комитета экономического анализа и прогнозирования администрации Соль-Илецкого городского округа;
	Ведущий специалист отдела культуры администрации Соль-Илецкого городского округа.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МОБУ «Трудовая СОШ» по ул.Персиянова, 20**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	1,2	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	1,2,3	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	14	Замечаний нет	К	Текущий ремонт	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Текущий ремонт	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1, 2, 3	1, 2, 3, 14	ТР

\* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.  
Примечание к заключению: Замечаний нет.

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от от 23.09.19.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**МОБУ «Трудовая СОШ» Соль – Илецкий район, по ул.Персиянова, д.20**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	2	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
4	Дверь (входная)	есть	1	3	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
5	Тамбур	есть	1	5	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		Текущий ремонт	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	1	2,3,5	ТР

\* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  
 Комментарий к заключению: Комментарий к заключению: Замечаний нет

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МОБУ «Трудовая СОШ» ул. Персиянова, д.20**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,3	6,7,8	Замечаний нет	КОСГУ	-	ИР с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	15	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	1	3,4,5	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,3,4	5,7,8	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	1,3,4, 2, 9	5,6,7,8, 3,15, 4	ТР

\* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы доступа  
 Примечаний к заключению: Состояние доступности ДЧ-В, ТР

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от 23.09.19.

## Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Трудовая СОШ» ул.Персиянова, д.20

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Кабинетная форма обслуживания	есть	7	9,10,11	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
2 Зальная форма обслуживания	есть	13	13	Замечаний нет	КОСГУ	Текущий ремонт	ТР
3 Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5 Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	7	9,10,11,13	ТР

\* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Замечаний к заключению. Состояние доступности Замечаний нет.



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от 23.09.19.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

**МОБУ «Трудовая СОШ» ул.Персиянова, д.20**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-В			

\* указывается: ДН-В - доступно полностью всем, ДН-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВДЧ - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Выводы к заключению: Состояние доступности

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**МОБУ «Трудовая СОШ» ул. Персиянова, д.20**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-В	3, 5, 7	9, 10, 11, 12	-

ИВУ – указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**МОБУ «Трудовая СОШ» ул.Персиянова, д.20**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Туалетная комната	есть	8	12	Замечаний нет	К, С, О, Г	-	ТР
2 Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3 Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет	К, С, О, Г	Текущий ремонт	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	8	12	ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы

Выводом из заключения: Состояние доступности ДЧ-В, ТР

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от 23.09.19.

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

МОБУ «Трудовая СОШ» ул.Персиянова, д.20

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	1	3	Замечаний нет	К,О,Г,У	Текущий ремонт	ТР
2	Акустические средства	есть	1	3	Замечаний нет	К	Текущий ремонт	ТР
3	Тактильные средства	есть	1	4	Замечаний нет	С	Текущий ремонт	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	1	3,4	ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы

Примечание к заключению: Состояние доступности ДЧ-В, ТР

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МПН на территории

**МОБУ «Грудовая СОШ» Оренбургская область, Сель – Илецкий городской округ, с.Грудовое, ул.Персиянова, д.20**  
на 2019 год

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта объекта	Планируемые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель и	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МОБУ «Грудовая СОШ»	с.Грудовое, ул.Персиянова, д.20	2	Знаки и указатели (для визуального и тактильного восприятия)	ОРГ	ДЧ-В	10 000	Местный бюджет	-	2025

**Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируется аналогично структуре Регистра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием